

BCS X.Y.08 Ly

Puc. 1

Перв. примен.

Справ. №

одп. и дата







Подп. и дата

№ 119. № дубл.

Взам. ИНВ.

дл. Подп. и др.

ИHB. № πoμ



### 1. \* Размеры для справок

1	Зам.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Да
Разраб.			
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.			
Утв.			

## Коробка Габаритный чертеж

Рис.2  
см. рисунок 1  
полнения:  
S 30.60.08  
S 40.60.08  
S 40.80.08

Обозначение	X, мм	Y, мм	т, кг
BCS 15.15.08	150	150	1,26
BCS 15.20.08	150	200	1,51
BCS 15.30.08	150	300	2,02
BCS 20.20.08	200	200	1,84
BCS 20.30.08	200	300	2,44
BCS 20.40.08	200	400	3,05
BCS 30.30.08	300	300	3,29
BCS 30.40.08	300	400	4,08
BCS 30.60.08	300	600	5,87
BCS 40.40.08	400	400	5,11
BCS 40.60.08	400	600	7,32
BCS 40.80.08	400	800	9,28

BCS X.Y.08 ГЧ

КИТ  
ЭНЕРГО