

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЗДАНИЕ

ССС X.Y.Z ГЧ

Компактный распределительный шкаф

Габаритный чертеж

Лит. Масса Масштаб

См. табл. -

Лист 1 Листов 2

КЭТ ЭНЕРГО

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

Формат А3

для 300 ≤ X ≤ 400

для 500 ≤ X ≤ 1000

для X ≥ 1200

Y*

X*

Z*

A

A-A

Y-58

X-30 (для X ≤ 400)

X-25 (для X ≥ 500)

4 отв. Ø 9,1

20

20

Обозначение	X, мм	Y, мм	Z, мм	m, кг	
ССС 30.20.15	300	200	155	4,11	
ССС 30.30.15		300		5,61	
ССС 30.30.21			210	6,2	
ССС 30.40.15		400	155	7,10	
ССС 30.40.21			210	7,85	
ССС 40.30.15	400	300	155	6,98	
ССС 40.30.21			210	7,23	
ССС 40.40.21		400		9,66	
ССС 40.40.25			250	10,30	
ССС 40.60.21		600		13,54	
ССС 50.30.21	500	300	210	10,60	
ССС 50.40.21		400		13,21	
ССС 50.40.25			250	13,97	
ССС 50.50.21		500	210	15,67	
ССС 50.50.25			250	16,61	
ССС 60.40.21	600	400	210	15,29	
ССС 60.40.25			250	16,28	
ССС 60.60.21		600	210	21,04	
ССС 60.60.25			250	22,09	
ССС 70.50.21	700	500	210	20,63	
ССС 70.50.25			250	21,69	
ССС 80.60.21	800	600	210	26,75	
ССС 80.60.25			250	27,98	
ССС 80.80.21		800	210	34,05	
ССС 80.80.25			250	35,70	
ССС 100.60.21	1000	600	210	32,50	
ССС 100.60.25			250	33,91	
ССС 120.60.21	1200			210	40,92
ССС 120.60.25				250	43,10

Обозначение	X, мм	Y, мм	Z, мм	m, кг
ССС 50.50.30	500	500	298,5	17,76
ССС 60.80.40	600	800	398,5	33,00
ССС 80.60.30	800	600	298,5	29,61
ССС 80.60.40			398,5	32,66
ССС 80.80.30		800	298,5	37,42
ССС 100.60.30	1000	600	298,5	35,75
ССС 100.60.40			398,5	39,27
ССС 100.80.30		800	298,5	45,07
ССС 100.80.40			398,5	49,03
ССС 120.60.30	1200	600	298,5	42,32
ССС 120.60.40			398,5	46,28
ССС 120.80.30		800	298,5	53,17
ССС 120.80.40			398,5	57,51
ССС 140.60.40	1400	600		59,64
ССС 140.80.30			298,5	70,61
ССС 140.80.40		398,5	74,81	
ССС 160.60.40	1600	600		67,24